



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 28 » декабря 2015 г.

Москва

№ 3105р

О внесении изменений в примерную форму договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 30 апреля 2014 г. № 1116р

В целях формирования единых подходов при выполнении работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам:

1. Внести в примерную форму договора на выполнение работ по подготовке грузовых вагонов к перевозкам, утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 30 апреля 2014 г. № 1116р, изменения, изложив приложение № 3 к указанной форме в прилагаемой редакции.

2. Начальникам дирекций инфраструктуры, исходя из изменений, предусмотренных настоящим распоряжением, обеспечить их внесение в действующие договоры и подготовку договоров, заключаемых с 1 января 2016 г.

Вице-президент
ОАО «РЖД»



Г.В.Верховых

Приложение
к распоряжению ОАО «РЖД»
от « 28 » 12 2015 г. № 3105р

«Приложение № 3
к Договору № _____
от « ___ » _____ 201_ г.
(в редакции
распоряжения ОАО «РЖД»
от « ___ » _____ 201_ г. № _____) _____

ПЕРЕЧЕНЬ
неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению при ТР-1

Код	Полное наименование неисправности	Причина возникновения неисправности
207	Ослабление крепления скользуна (беззазорного)	1
208	Износ колпака скользуна	2
210	Отсутствие колпака скользуна	3
211	Излом колпака скользуна	3
212	Трещина колпака скользуна	2
220	Несоответствие зазоров скользуна	2
301	Несоблюдение норм высоты автосцепки	1
302	Провисание автосцепки	2
304	Трещина в корпусе автосцепки	1
305	Уширение зева автосцепки	3
306	Износ контура зацепления	2
307	Изгиб хвостовика автосцепки	3
308	Обрыв хвостовика автосцепки	3
311	Излом сигнального отростка	3
312	Износ замка автосцепки	2
313	Повреждение предохранителя от саморасцепа	3
314	Неправильная установка валика подъемника	2
316	Невключение предохранителя замка	2
317	Неудержание замка в расцепленном состоянии	1
344	Трещина клина (валика) тягового хомута	1
350	Обрыв / Ослабление болта поддерживающей планки	3
362	Не отрегулирована длина цепи расцепного привода	1
363	Излом рычага расцепного привода	3
380	Трещина центрирующей балки	2
381	Обрыв / трещина маятниковой подвески	3
382	Неправильная постановка маятниковой подвески	2
383	Излом центрирующей балочки	3
384	Излом клина тягового хомута	1
385	Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-осных вагонов	1
502	Уширение кузова более 75 мм на одну сторону	3
503	Обрыв сварного шва стойки	1
504	Обрыв сварных швов раскосов	1

Код	Полное наименование неисправности	Причина возникновения неисправности
505	Повреждение стоек	3
506	Повреждение обвязочных брусьев	3
507	Повреждение дверных брусьев	3
508	Повреждение потолочных дуг	3
530	Повреждение крыши	3
531	Повреждение обшивки кузова	3
532	Повреждение пола	3
533	Повреждение переходной площадки	3
534	Отсутствие двери	3
535	Отсутствие дверного упора	3
536	Повреждение крепления двери	3
537	Неисправность запора двери	1
538	Отсутствие крышки люка	2
539	Повреждение крышки люка и петель	3
541	Отсутствие борта платформы	2
542	Повреждение бортов платформы	3
547	Ослабление/обрыв пояса крепления котла цистерны	1
551	Излом/изгиб зонта двери	3
553	Повреждение (обрыв) лестниц / поручней / подножек	3
554	Повреждение / изгиб дверных рельсов	3
555	Обрыв / трещина кронштейна шарнирного соединения крышки люка	3
556	Отсутствие болтов крепления крыши крытых вагонов	1
558	Трещина / отсутствие фитинговых упоров на платформе	3
559	Отсутствие порога двери полувагона	1
560	Излом порога двери полувагона	3
561	Изгиб порога двери полувагона	3
562	Отсутствие валика двери	1
604	Трещина скользуна на шкворневой балке	1
609	Трещина, переходящая с горизонтальной на вертикальную полку балок	1
610	Продольная трещина в балках рамы длиной не более 300 мм	3
613	Длина вертикальной/наклонной трещины, на одной стенке не более 100 мм между концами трещины	1
614	Обрыв по сварке, разрыв накладок	1
615	Трещина / излом верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы	1
616	Излом/трещина промежуточных балок	3
617	Излом крепления фитингового упора	3
618	Излом / трещина / обрыв раскосов	3
621	Трещина концевых балок	1

От Подрядчика

От Заказчика

»