

УТВЕРЖДАЮ: Президент НП «ОПЖТ»

_	teoras	B.A	Гапанович
<u> </u>	18»	03	2020 г.

РЕГЛАМЕНТ расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы

Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции

инфраструктуры – филиала

03

СОГЛАСОВАНО:

«ДЖЧ»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ»

_ М.В. Сапетов 2020 г.

____ С.В. Калетин 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Рабочей группы Комитета по грузовому подвижному составу НП «ОПЖТ»

coctaby HII «OHACI»

С.Е. Гончаров 2020 г.

«*31* » <u>Мкарл</u> Протокол комитета

№ <u>3/19</u> от <u>« 29 » ноября 2019 г</u>

РЕГЛАМЕНТ

расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы

1. Общие положения

- 1.1. Регламент расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы (далее Регламент) устанавливает порядок расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной работы.
- 1.2. Действие настоящего Регламента распространяется на грузовые вагоны колеи 1520 мм с восьмизначной нумерацией вне зависимости от принадлежности и формы собственности, обращающиеся на путях общего пользования.
- 1.3. Расследование причин возникновения неисправности технологического характера и составление рекламационных документов на грузовые вагоны всех родов и типов, допущенных к обращению на сети железных дорог, на их узлы и детали, не выдержавшие гарантийного срока эксплуатации после изготовления, ремонта или модернизации, организует и производит эксплуатационное вагонное депо ОАО «РЖД» с приглашением заинтересованных лиц.
- 1.4. Расследование причин возникновения неисправности технологического характера и ведение рекламационной работы производится на договорной основе.
- 1.5. В Регламенте используются следующие сокращения, наименования, определения и понятия:
- **дефект** каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям;
- **дефектное изделие** изделие, имеющее хотя бы один дефект (ГОСТ 15467);
 - ВЧДЭ эксплуатационное вагонное депо;
- **ВРП** вагоноремонтные организации (вагонные ремонтные депо, вагоноремонтные заводы, вагоноколесные мастерские и другие организации, проводящие ремонт грузовых вагонов, их узлов и деталей);
 - ВСЗ вагоностроительный завод;
 - ПКП завод по производству подшипников кассетного типа;
- **ППА** завод по производству поглощающих аппаратов (класса T1, T2, T3);
 - **ЗТО** завод по производству тормозного оборудования («Кнорр-Бремзе»);
- **рекламационные** документы документы, подтверждающие неисправность и причину её возникновения, вследствие которой был отцеплен грузовой вагон (Акт-рекламация формы ВУ-41М (Приложение 1)) с приложением



материалов расследования и доверенностями представителей заинтересованных лиц;

гарантийный срок вагона — период времени, в течение которого ВРП, ВСЗ, ВЧДЭ гарантируется исправная работа грузового вагона при соблюдении правил его эксплуатации и технического содержания;

гарантийный срок узла/детали — период времени, в течение которого ВРП, ВСЗ, ПКП, ППА, ЗТО, ВЧДЭ гарантируется исправная работа составной части вагона при соблюдении правил эксплуатации и технического содержания;

владелец вагона — субъект предпринимательской деятельности, имеющий грузовые вагоны на праве собственности или ином законном праве и/или участвующий на основе договора с перевозчиком в осуществлении перевозочного процесса с использованием указанных вагонов;

заинтересованное лицо — лица, указанные владельцем вагона либо ВРП и/или ВСЗ, ПКП, ППА, ЗТО, ВЧДЭ как имеющие непосредственное отношение к забракованному по неисправности вагону;

- ТОР участок текущего отцепочного ремонта вагона;
- **TP** текущий отцепочный ремонт вагона. Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности грузового вагона с заменой или восстановлением отдельных частей с подачей на специализированные пути;
- **TP-2- текущий ремонт вагона** ремонт груженого или порожнего грузового вагона с отцепкой от транзитных и прибывших в разборку поездов или от сформированных составов, переводом в нерабочий парк и подачей на специализированные пути;

плановый ремонт — ремонт по истечении межремонтного периода, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации, в том числе:

- а) **ДР деповской ремонт вагона** ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса вагона с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей;
- б) **КР капитальный ремонт вагона** ремонт, выполняемый для восстановления исправности полного или близкого к полному восстановлению ресурса вагона с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;
- в) **КРП** капитальный ремонт с продлением срока службы контроль технического состояния всех несущих элементов конструкции вагона с восстановлением их назначенного ресурса, заменой или восстановлением



любых его составных частей, включая базовые, и назначением нового срока службы;

неисправность — состояние изделия, характеризующееся неспособностью изделия выполнять требуемую функцию.

- 1.6. Неисправность грузового вагона определяется осмотрщиком вагонов ВЧДЭ при техническом обслуживании. Перевод вагона в нерабочий парк осуществляется по кодам неисправностей в соответствии с классификатором «Основные неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 05)», утверждённым Комиссией Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций с изменениями и дополнениями (или на основании иного документа, принятого на его замену), с вводом в единую базу данных сообщения 1353 электронного аналога уведомления о ремонте вагона формы ВУ-23М.
- 1.7. По итогам расследования составляется акт-рекламация в экземплярах, первый экземпляр акта вместе с рекламационными документами остаётся в ВЧДЭ, проводившем расследование, выявившем дефект, экземпляра акта-рекламации вместе c рекламационными документами направляются владельцу вагона, копии членам комиссии или заинтересованным лицам, в случае проведения расследования в одностороннем порядке.
 - 1.8. Оригиналы акта-рекламации хранятся в ВЧДЭ в течение 3 лет.

2. Порядок расследования причин отцепки грузового вагона и составления рекламационных документов

2.1. ВЧДЭ в суточный срок с момента отцепки вагона информирует владельца вагона, а также причастные ВЧДЭ, ВРП, ВСЗ о случае отцепки (приложение 10) при условии подключения владельца вагона, ВРП, ВСЗ, ПКП, ППА, ЗТО (в случае их причастности к отцепке) к телеграфной линии ОАО «РЖД» либо иным способом, определенным договором.

ВЧДЭ самостоятельно определяет заинтересованных причастных к расследованию причин отцепки лиц, извещая об этом владельца вагона, при неисправности кассетного подшипника — изготовителя подшипника, при неисправности поглощающего аппарата — изготовителя поглощающего аппарата.

Владелец вагона вправе дополнительно информировать об отцепке вагона лиц, указанных на основании условий, прописанных в договорах (поставки, ремонта), в сроки, установленные пунктами 2.1, 2.3 Регламента. ВЧДЭ самостоятельно определяет заинтересованных лиц, извещая об этом владельца вагона.



Примечание. О подключении к телеграфной линии ОАО «РЖД» владелец вагона, ВРП, ВСЗ сообщают ОАО «РЖД» и причастным заинтересованным лицам.

- 2.2. Владелец вагона, а также ВРП, ВСЗ, ПКП, ППА и ЗТО могут самостоятельно контролировать внеплановые отцепки вагона в ремонт в период его эксплуатации до истечения срока гарантии на вагон.
- 2.3. Приглашённые и заинтересованные лица должны в двухсуточный срок с момента отцепки информировать об участии в расследовании, своём либо участии других заинтересованных лиц и сообщить о целесообразности ожидания вагона до прибытия своего представителя.

Владелец вагона имеет право отказаться от расследования случая отцепки вагона. О своем решении владелец вагона в суточный срок с момента отцепки официально уведомляет ВЧДЭ, а также заинтересованных лиц.

В случае неполучения в двухсуточный срок от даты отцепки вагона сообщения от владельца вагона (приглашенных лиц) о его выезде для участия в расследовании либо выезде заинтересованных лиц, ВЧДЭ начинает расследование характера и причин возникновения дефектов, несоответствий качеству и составляет рекламационные документы в одностороннем порядке.

В случае имеющейся возможности демонтировать с вагона дефектный узел, имеющий маркировку изготовления или ремонта, узел демонтируется для проведения расследования и отставляется для хранения до прибытия представителей, но не более 20 дней. Вагон подлежит ремонту с заменой дефектного узла и дальнейшему выпуску из ремонта независимо от даты проведения расследования.

- 2.4. ВЧДЭ при получении информации от владельца вагона о необходимости ожидания вагона или его узла обеспечивает его сохранность в неизменном техническом состоянии.
- 2.5. Осмотр дефекта вагона (узла, детали) производится работниками ВЧДЭ с составлением в трех экземплярах первичного акта по форме Приложения 2. Первичный акт утверждается начальником ВЧДЭ (его заместителем) или руководителем ПТО. Снятый узел хранится до прибытия заинтересованных лиц или принятия решения владельцем вагона в течение 20 дней.
- 2.6. При ремонте или замене дефектного узла (детали) ВЧДЭ проводит фотофиксацию отказавшего узла и его неисправности с последующим приложением фотоматериалов к рекламационным документам. Фотоматериалы должны быть напечатаны на обычной бумаге формата А4, разрешением 1024*768, размером не менее 10*15 см, соответствовать дате проведения расследования, а также заверены подписью работника, ответственного за рекламационную



работу.

2.7. Для расследования причин отцепки вагона составления рекламационных документов ВЧДЭ создает комиссию под председательством руководителей ВЧДЭ (лиц, их замещающих), в состав которой входят руководитель производственного участка (мастер) и специалист, ответственный за ведение рекламационно-претензионной работы данного ВЧДЭ. В состав комиссии ПО собственной инициативе ΜΟΓΥΤ войти представители вагоноремонтного предприятия, производившего ремонт данного представители ВСЗ, если вагон отцеплен до первого планового вида ремонта, представители ПКП, ППА, ЗТО, а также иные, определенные владельцем вагона заинтересованные лица.

Для представления интересов лица должны иметь доверенности от той организации, чьи интересы представляют.

- 2.8. Комиссия, созданная ВЧДЭ, выполняет следующие работы:
- проверяет внешне наличие повреждений, повлиявших на возникновение неисправности, по которой вагон отцеплен в текущий ремонт. При выявлении повреждений составляется акт о повреждении формы ВУ-25 в установленном порядке;
- определяет внешнее проявление дефекта и выявляет отказавшие узлы или детали;
 - определяет причины возникновения дефекта отказавшего узла или детали;
- определяет порядок дальнейших исследований для выявления конкретной причины и характера дефекта, если причина возникновения дефекта не может быть определена в условиях ВЧДЭ;
- определяет предприятие, виновное в возникновении неисправности в гарантийный период (ВРП, ВСЗ, ВЧДЭ), а также предприятие, виновное в изготовлении отказавших узлов/деталей (имеющих маркировку), в случае их нахождения на гарантийной ответственности (подшипники буксового узла, литые детали тележки, поглощающие аппараты, тяговые хомуты, корпус автосцепки, опорные прокладки буксового проема, пружины тележки, фрикционные клинья тележки);
 - составляет рекламационные документы и акт-рекламацию.
- 2.9. При составлении акта-рекламации окончательное решение принимается председателем комиссии.
- 2.10. Член комиссии, не согласный с выводами комиссии, изложенными в рекламационных документах, имеет право изложить аргументированное особое мнение, которое оформляется в период расследования и прикладывается к актурекламации.



- 2.11. Акт-рекламацию формы ВУ-41М подписывают все члены комиссии, председатель комиссии заверяет рекламационный акт печатью ВЧДЭ. Отказ от подписания акта-рекламации ВУ-41М одним из членов комиссии не допускается. В данном случае проставляется отметка «от подписи отказался», которая заверяется остальными членами комиссии.
- 2.12. В случае отсутствия в ВЧДЭ необходимых условий (отсутствие аттестации либо аккредитации соответствующих участков или цехов) для причины неисправности ВЧДЭ направляет исследования деталь/узел дальнейшего исследования В ближайшее $BP\Pi$ (независимо требуемые собственности), имеюшее условия ДЛЯ квалифицированного исследования причины неисправности. При этом ВЧДЭ несет ответственность за ухудшение качества при транспортировке отправляемых на исследование узлов и деталей.

Вместе с неисправным узлом (деталью) ВЧДЭ направляется первичный акт о снятии с вагона неисправного узла (детали), а также сведения, необходимые для составления плана расследования.

- 2.13. Результаты исследования, проведенного в ВРП, используются ВЧДЭ при составлении рекламационных документов.
- 2.14. ВЧДЭ в месячный срок с момента отцепки вагона в ремонт, но не позднее 14 рабочих дней с момента завершения расследования и подписания рекламационных документов, направляет владельцу вагона два экземпляра комплекта оригиналов рекламационных документов, членам комиссии комплект копий рекламационных документов в электронном виде.
- 2.15. В случае, если неисправности, по которым вагон был отцеплен в ремонт, не нашли своего подтверждения при проверке в вагоноремонтной организации, вместо акта-рекламации ВУ-41М составляется уведомление об отмене рекламационного случая (Приложение № 11).
- 2.16. При несогласии предприятия, признанного виновным в соответствии с заключением акта-рекламации ВУ-41М, дальнейшее рассмотрение разногласий проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.17. При замене деталей тележки модели 18-100 и ее аналогов (фрикционный пружина, прокладка буксового клин, опорная проема) составляется «Акт замены узлов и деталей тележки модели 18-100 и их аналогов» (Приложение № 12), который передается вагона владельцу вместе рекламационными документами.



3. Порядок исследования дефектных деталей и узлов в вагоноремонтной организации (ВРП)

- 3.1. Исследование дефектных деталей и узлов проводят для установления происхождения характера дефектов (изготовление, ремонт, повреждения, эксплуатация) и причин их возникновения.
- 3.2. Исследование дефектных узлов/деталей, выявленных при расследовании отцепок грузовых, проводит комиссия, организованная в ВРП.
- В случае проведения исследования дефектных деталей и узлов предприятием, не входящим в структуру ОАО «РЖД», данное предприятие обеспечивает доступ участников комиссии ВЧДЭ к расследованию причин возникновения неисправности.
- 3.3. Для исследования дефектных узлов/деталей и составления заключения, акта ВРП создает комиссию под председательством руководителя или его заместителя, в состав которой входят руководители и специалисты участков, принимающих участие в исследовании, а также члены комиссии ВЧДЭ.

В состав комиссии по собственной инициативе могут войти представители организации, производившей плановый ремонт неисправного вагона, представители ВСЗ (если вагон отцеплен до первого планового вида ремонта), а также иные заинтересованные лица.

- 3.4. Комиссия при проведении исследования дефектных узлов и деталей:
- проверяет внешним осмотром поверхность неисправного узла или детали на наличие повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке для исследования;
- определяет причины возникновения дефекта отказавшего узла или детали путём принятия участия в расследовании причин его отказа;
- при неисправности буксового узла производит оценку его технического состояния (и при необходимости демонтаж), составление плана расследования (Приложения 3, 8) и заключения о причине отказа буксового узла;
- участвует в проведении неразрушающего контроля и составлении заключения о причинах образования трещин в литых деталях тележек, элементах колесной пары и автосцепки (Приложения 4–7);
- при неисправности автотормозного оборудования участвует в проведении разборки приборов автотормозного оборудования и составлении технического заключения по проверке тормозных приборов (Приложение 9).
- 3.5. Исследование дефектных узлов и деталей должно быть проведено не позднее 2-х суток от даты сбора комиссии (с учетом требований п. 2.3).
- 3.6. Документы по исследованию (Приложения 3–12) подписывают члены комиссии, председатель комиссии заверяет печатью ВРП.

- 3.7. Оригиналы документов по расследованию (Приложения 3–12) в суточный срок от момента окончания расследования передаются в 4-х экземплярах в ВЧДЭ, направившее узел или деталь для исследования.
- 3.8. В случае невозможности установления причины неисправности буксового узла с кассетным подшипником или воздухораспределителя КАВ-60 в условиях ВЧДЭ или ВРП, комиссия принимает решение о направлении кассетного подшипника (воздухораспределителя КАВ-60) в сервисный центр завода-изготовителя для проведения дальнейшего комиссионного расследования. При этом отправке подлежат оба подшипника колесной пары.

Вместе с неисправным узлом (деталью) ВЧДЭ направляется первичный акт о снятии с вагона неисправного узла (детали), а также сведения, необходимые для составления плана расследования.

Ремонтное предприятие в суточный срок информирует Владельца о необходимости отправки узла (детали) в сервисный центр.

4. Заключительные положения

4.1. На основании рекламационных документов владелец вагона вправе предъявить затраты за TP с приложением одного оригинала акта-рекламации формы ВУ-41М и копий рекламационных документов (или копий документов, подписанных путем электронной цифровой подписью) лицу, признанному ответственным или виновным в возникновении неисправности узла или детали вагона в соответствии с условиями заключенных договоров и действующим законодательством Российской Федерации.

На основании рекламационных документов лицо, понесшее перед владельцем вагона затраты, вправе в соответствии с условиями заключенных договоров и действующим законодательством Российской Федерации предъявить их изготовителю (поставщику) узла или детали вагона, не выдержавшего(ей) гарантийного срока, с приложением акта-рекламации формы ВУ-41М и копий рекламационных документов (или копий документов, подписанных путем электронной цифровой подписи).

- 4.2. При несогласии организации, которой направлено соответствующее требование о возмещении затрат, дальнейшее рассмотрение разногласий проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Эксплуатационное вагонное депо несет ответственность за качество проведения расследования причин отцепок грузовых вагонов, качество и сроки составления рекламационных документов, указанных в данном Регламенте (кроме случаев, указанных в пункте 3.8), в соответствии с договором, заключаемым в соответствии с п. 1.4 Регламента.



ВРП несет ответственность за качество проведения исследования дефектной детали и запасной части, а также сроки составления документов, указанных в π . 3.7.

Приложение 1

Форма ВУ-41М

АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ № на узлы и детали вагона, не выдержавшие гарантийного срока после изготовления, ремонта, модернизации

Дата составления Акта (число, месяц, год)	
В вагонном депо	
наименование наименование	
Вагон — цистерна	
Приписки (для пассажирских и собственных)	
и собственных)	
Вид ремонтас постройки	
<u>Отказавшие узлы (детали):</u>	
НаименованиеНомер	
Изготовления Дата (месяц, год) предприятие	
Последний ремонт с постройки	
Характер дефекта:	
НаименованиеНомер	
Изготовления Дата (месяц, год) Предприятие	
Последний ремонт Дата (месяц, год) Предприятие	
Характер дефекта	
НаименованиеНомерНомер	
Изготовления Дата (месяц, год) предприятие	
Последний ремонт Дата (месяц, год) Предприятие	
Характер дефекта	
Обстоятельства обнаружения	



Вызов		
представителя Письмо телеграмма №		
Тредставитель		
	Фамилия, Имя, Отчество, Занимаемая должность	
Заключение комиссии о причинах		
·	·	
Отнести по ответственности за:		
Отнести по ответственности за.	(ВСЗ, ВРП, ВЧД проводившие освидетельствование, ремонт или	
	изготовление)	
Отнести по виновности за:		
	(производитель детали или узла)	
де и кем подлежит устранению д	дефект	
Дефект подтверждается прилагае	мыми к акту	
	эскизом, фотографией, актом экспертизы	
Члены комиссии:		
Руководитель вчдэ	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	МΠ.
Работник ВЧДЭ, ответственный		
за рекламационную работу		
	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	
Мастер, бригадир ВЧДЭ		
	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	
Представитель предприятия,		
участвующий в расследовании _		
	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	
Представитель собственника		
	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	
Один экземпляр Акта получил:		
	Дата и подпись представителя	
	Особое мнение:	
	(заполняется, если имеется)	
Представитель предприятия,		
участвующий в расследовании		
	Фамилия, Имя, Отчество	
	подпись	



Приложение 2

	Утверждан		
	Руководит	Руководитель(наименование В ^у	
			(ф.и.о.) 201_ г.
	ВИЧНЫЙ АКТ		
на грузової	й вагон №		
ата и место изготовления вагона: ата и место планового ремонта:			
аименование замененного узла (в случае	снятия дефектного уз	зла (детали)	 с вагона):
омер замененного узла (детали):			
ата и место изготовления (ремонта) заме			
ид, краткая характеристика и обстоятельс	тва выявления дефек	та:	
lастер (бригадир) TOP			
1. 1. 1	(подпись	<u> </u>	(Ф.И.О.)



ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИЗЛОМА ОСИ РОЛИКОВОЙ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ БУКСОВОГО УЗЛА

1 Дата отцепки вагона (смены колесной пары) 2 Место отцепки вагона (смены колесной пары) 2.1. Железная дорога 2.2. Станция 3 Номер поезда 4 Скорость движения поезда, км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне:		наименование пр	редприятия	дата
2 (смены колесной пары) 2.1. Железная дорога 2.2. Станция 2.3. Код ремонтного предприятия 3 Номер поезда 4 Скорость движения поезда, км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне:	1			
2.2. Станция 2.3. Код ремонтного предприятия 3 Номер поезда 4 Скорость движения поезда, км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне:	2			
Код ремонтного предприятия Номер поезда Скорость движения поезда, км/ч Причина отцепки вагона (колесной пары) Неисправность выявлена: Осмотрщик вагонов Напольный прибор безопасности Данные о вагоне:	2.1.	Железная дорога		
3 Номер поезда 4 Скорость движения поезда, км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне:	2.2.	Станция		
4 Скорость движения поезда, км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне:	2.3.	Код ремонтного предприятия		
4 км/ч 5 Причина отцепки вагона (колесной пары) 6 Неисправность выявлена: 7 Данные о вагоне: 4 км/ч 5 Причина отцепки вагонов (колесной пары) 6 Напольный прибор безопасности	3	Номер поезда		
(колесной пары) Неисправность выявлена: Осмотрщик вагонов Напольный прибор безопасности Данные о вагоне:	4			
6 Неисправность выявлена: Осмотрщик вагонов безопасности 7 Данные о вагоне:	5			
	6	Неисправность выявлена:	Осмотрщик вагонов	
	7	Данные о вагоне:	I	
/.1. HOMED	7.1.	Номер		
7.2. Тип				
7.3. Tapa	7.3.	Tapa		
7.4. Груженый или порожний	7.4.	Груженый или порожний		
7.5. Наименование и вес перевозимого груза	7.5.			
7.6. Схема загрузки вагона по длине и ширине кузова Правая сторона по ходу движения Правая сторона по ходу движения	7.6.			++
7.7. Дата и пункт постройки вагона	7.7.		тіравал оторона по ходу двя	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата и пункт проведения последнего:		Дата и пункт проведения		
7.8. Капитального ремонта Деповского ремонта Текущего отцепочного ремонта Технического обслуживания (ПТО)	7.8.	Деповского ремонта Текущего отцепочного ремонта Технического обслуживания		
7.9. Пробег вагона, км:	79	Пробег вагона, км:		



	От постройки, последнего				
	ремонта или последнего технического обслуживания (ПТО) до отцепки				
8	Пункт размещения последнего напольного прибора безопасности				
9	Расстояние от пункта размещения последнего напольного прибора безопасности до места обнаружения неисправности, км				
10	Показания напольного прибора безопасности				
11	Критическая температура нагрева аварийного буксового узла, С				
12	Метеоусловия, температура воздуха, С <u>ясно,</u> пасмурно, дождь, снег (подчеркнуть)				
13	Данные о тележке:				
13.1.	Тип				
13.2.	Состояние рессорного подвешивания				
13.3.	Состояние скользунов у тележки (для пассажирских вагонов)	Задраны	l	Чистые	
13.4.	Зазор в скользунах (для грузовых вагонов),мм				
13.5.	База тележки (для пассажирских и рефрижераторных вагонов), мм (измеряется в случае подачи вагонов в депо)	вдоль тележек	поперек	тележек по диагонали	
13.6.	База тележки (для грузовых вагонов)	Правая боко	вина	Ле	вая боковина
13.7.	Зазор в буксовом проеме (груз), мм	Вдоль ваго	на	По	перек вагона
14	Данные об аварийной колесной	і паре:		l	
14.1.	Тип колесной пары				
14.2.	Индивидуальный номер (номер оси)				
14.3.	Ориентация аварийного буксового узла (или шейки оси) по ходу движения вагона	Левая сторона по		++	→



	Дата и пункт проведения:			
	дата и пупкт проведения.	Дата проведения	Код предприятия	
14.4.	Формирование колесной пары	дата проводения	под продприятия	
	Последнего полного освидетельствования			
	Последней обточки			
	поверхности катания колес			
	Геометрические параметры кол	· 1		
		Колесо со стороны аварийной буксы	Противоположное колесо	
14.5.	Расстояние между внутренними боковыми поверхности ободов колес			
	Прокат			
	Толщина обода			
	Толщина гребня			
	Диаметр по кругу катания			
	Неисправности на поверхности	катания колес		
		Колесо со стороны аварийной буксы	Противоположное колесо	
14.6.	Неравномерный прокат			
14.6.	Выщербины			
	Ползуны			
	Навар			
	Прочие			
15	Данные об аварийном буксовом узле:			
	Дата и пункт проведения:			
15.1.		Дата проведения	Код предприятия	
15.1.	Полной ревизии			
	Промежуточной ревизии			
	Наличие на буксовом узле допо	олнительных устройств:		
15.2.	Редуктор	Противоюз	Термодатчик	
15.3.	Состояние корпуса буксы			
13.3.	Состояние корпуса буксы			
16	Число и состояние крепительных болтов M20			
17	Состояние и тип торцевого крепления			
		нормальное		
		загрязненное		
	Состояние и тип смазки ЛЗ	обводненная		
	ЦНИИ	выгорела		
		наличие примесей		
18		недостаток		
	Состояние резиновых			
19	уплотнительных элементов (прокладка, кольцо)			
	Состояние лабиринта корпуса буксы и лабиринтного кольца			
20 21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N ENICOBOLO NOCIO:		
۷۱	Монтажные данные аварийного	о оуксового узла.		



		Передний подшипник	Задний подшипник	
	Радиальный зазор			
	Осевой зазор			
	Натяг посадки внутренних			
	колец			
	Монтажные данные противопол	ожного буксового узла: Передний подшипник	Задний подшипник	
	Радиальный зазор	Передний подшипник	Заднии подшипник	
22	Осевой зазор			
	Натяг посадки внутренних			
	колец			
23	Данные о подшипниках аварий		0	
23.1.	Первым разрушился подшипник:	Передний	Задний	
	Передний подшипник:			
23.2.	Тип			
	Номер и завод - изготовитель			
	Состояние деталей переднего г	подшипника:		
	Наружное кольцо			
	Маркировка -			
	со стороны маркировки			
	с противоположной стороны			
	Внутреннее кольцо			
	Маркировка (при наличии) -			
	Состояние дорожки качения			
23.3.	Сквозные трещины, разрушения, сколы и др.			
	Ролики			
	Торцы со стороны маркированного борта наружного кольца			
	Торцы со стороны немаркированного борта наружного кольца			
	Сепаратор Материал - Тип -			
	Плоское упорное кольцо			
	Задний подшипник:			
23.4.	Тип			
	Номер и завод - изготовитель			
	Состояние деталей заднего подшипника:			
	Наружное кольцо Маркировка -			
00.5				
23.5.	со стороны маркировки			
	с противоположной стороны			
	Внутреннее кольцо			



	Маркировка (при наличии) -	
	Состояние дорожки качения	
	Сквозные трещины,	
	разрушения, сколы и др.	
	Ролики	
	Торцы со стороны маркированного борта наружного кольца	
	Торцы со стороны немаркированного борта наружного кольца	
	Сепаратор Материал - Тип -	
24.	Причина грения (сдвига) буксового узла	

Руководитель ВРП		
	Подпись	Ф.И.О.
	М.П.	
Мастер колесно-роликового участка ВРП		
	Подпись	Ф.И.О.
Представитель ОАО «РЖД»		
	Подпись	Ф.И.О.
Представитель	-	
	Подпись	Ф.И.О.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по случаям обнаружения в эксплуатации дефектов боковой рамы

или надрессорной балки тележки модели						
lата и место случая						
Ломер вагона						
						Дата и место постройки вагона
						Дата и место последнего
планового ремонта						
Пробег вагона после постройки или						
последнего планового ремонта тыс. км.						
Год изготовления и завод-изготовитель боковой рамы или надрессорной балки						
Модель тележки						
Номер боковой рамы, надрессорной балки						
Марка стали: 20Л, 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ, 20ФТЛ, 20ГФНТЛ, ГТ, 20ХГФНТЛ						
(нужное подчеркнуть)						
Номер принадлежности боковой рамы или надрессорной балки государству						
Длина, глубина трещины, место излома (показать на эскизе, в случае если дефект в технологическом окне дополнительно отмечать ТО, в радиусе R-55 буксового проема дополнительно отмечать БП)						
Заключение:						
Заключение:						





	Руководитель ВРП		
мп.		Подпись	Ф.И.О.
	ВМ НК ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Дефектоскопист ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель ОАО «РЖД»		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель		
		Подпись	Ф.И.О.




Приложение 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об изломе или обнаружении в эксплуатации трещины оси

Дата и место случая	
Номер вагона	
Дата и место постройки или последнего планового ремонта вагона	
Пробег вагона после постройки или последнего планового ремонта в тыс. км	
Вагон груженый или порожний	
Скорость вагона, км/ч	
Температура наружного воздуха, гр.	
Номер оси	
Дата и место изготовления черновой оси	
Код завода, производившего обработку и перенос маркировки оси	
Дата и предприятие, сформировавшее колесную пару	
Дата и место последнего полного освидетельствования колесной пары	
Код железнодорожной администрации (государство) собственника колесной пары	
Расположение, длина, глубина трещины, место излома (наличие забоин, вмятин, повреждение электротоком)	(показать на эскизе)





"____"____20 __г.


	Руководитель ВРП		
МП.		Подпись	Ф.И.О.
	ВМ НК ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Дефектоскопист ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель ОАО «РЖД»		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель		
		Полпись	ФИО



ЗАКЛЮЧЕНИЕ об изломе или обнаружении в эксплуатации трещины колеса

Дата и место случая	
Номер вагона	
Дата и место постройки или последнего планового ремонта вагона	
Пробег вагона после постройки или последнего планового ремонта в	
тыс. км.	
Вагон груженый или порожний	
Скорость вагона, км/ч	
Температура наружного воздуха, гр.	
Заводская маркировка на колесе	
Толщина обода в месте излома (трещины) и по трем сечениям через	
90°, мм	
Минимальная толщина диска в месте излома, мм	
Толщина гребня, мм	
Величина проката, мм	
равномерного	
неравномерного	
Наличие выщербин, ползунов, наваров (с указанием размера)	
На какой тип колодок отрегулирована тормозная рычажная передача	
Какие колодки установлены на дефектной колесной паре	
Взаимодействие тормозной колодки с дефектным колесом	
(нормальное, смещена к гребню, смещена к наружной части	
обода)	
Дата и предприятие, сформировавшего колесную пару	
Дата и место последнего полного освидетельствования колесной пары	
Код железнодорожной администрации (государство) собственника	
колесной пары	
Расположение, длина, глубина трещины, место излома	(показать на эскизе)









"____" _____20 __г.


	Руководитель ВРП		
МП.		Подпись	Ф.И.О.
	ВМ НК ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Дефектоскопист ВРП		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель ОАО «РЖД»		
		Подпись	Ф.И.О.
	Представитель		
		Подпись	Ф.И.О.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ о трещине корпуса автосцепки вагона № ______

Дата и место случая	
Номер вагона	
Вагон груженый или порожний (подчеркнуть)	
Дата и место постройки вагона	
Дата и место последнего планового ремонта	
Пробег вагона после постройки или	
последнего планового ремонта	тыс. км
Автосцепка № год и завод-изготовитель	
Дата и место последнего полного осмотра автосцепки	
Длина, глубина трещины, место обрыва (показать на эскизе)	
Наличие литейных пороков (их размер), сварки в месте обрыва	
Заключение о причине обрыва, образовании трещины	






Эскиз

·	20г.			
	Руководитель ВРП			
МП.		Подпись	Ф.И.О.	
	ВМ НК ВРП			
		Подпись	Ф.И.О.	
	Дефектоскопист ВРП			
		Подпись	Ф.И.О.	
	Представитель ОАО «РХ	КД»		
	• • •	Подпись	Ф.И.О.	
	Представитель			
	• • •	Полпись	фио	



Дополнение к Заключению о трещине корпуса автосцепки вагона — эскиз сечения излома перемычки хвостовика





ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОТЦЕПКИ ВАГОНА И СМЕНЫ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ (ГРЕНИЯ) БУКСОВОГО УЗЛА С КОНИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКОМ КАССЕТНОГО ТИПА

1	Дата отцепки вагона, смены колесной пары		20 r.
2	Место отцепки вагона, смены в	колесной пары	J:
2.1	Железная дорога		
2.2	Станция		
2.3	Код ремонтного предприятия		
3	Номер поезда		
4	Причина отцепки вагона, смены колесной пары		
5	Неисправность выявлена:	Осмотрщик вагонов	Напольный прибор безопасности
6	Данные о вагоне:	<u> </u>	
6.1	Номер		
6.2	Тип		
6.3	Tapa		
6.4	Груженый или порожний		
6.5	Наименование и вес перевозимого груза		
6.6	Схема загрузки вагона по длине и ширине кузова	двих 4 3 Правая стор	рона по ходу жения 2 1 -> рона по ходу жения
6.7	Дата и пункт (клеймо) постройки вагона		
6.8	Дата и пункт (клеймо) провед	ения последн	ero
	Капитального ремонта		



	Деповского ремонта		
	Текущего отцепочного ремонта		
	Технического обслуживания (ПТО)		
6.9	Пробег вагона до отцепки, км	:	
	От последнего ремонта		
	От последнего технического обслуживания (ПТО)		
7	Расстояние от пункта размещения последнего напольного прибора безопасности до места обнаружения неисправности,км		
8	Показания напольного прибора безопасности		
9	Критическая температура нагрева неисправного буксового узла, °С	t =	
9.1	Нагрев верхней части корпуса букса или адаптера		
10	Метеоусловия температура воздуха в °C; время суток; ясно, пасмурно, дождь, снег (подчеркнуть)	t =	
11	Данные о тележке:	·	
11.1	Тип		
11.2	Состояние рессорного подвешивания		
11.3	Состояние скользунов у тележки	задраны	чистые
11.4	Зазор в скользунах, мм		. L
11.5	База тележки грузового вагона, мм	Правая боковина	Левая боковина
11.6	Зазоры в буксовых проемах,	Вдоль вагона	Поперек вагона
 12	Данные по колесной паре:		
		<u></u>	



	 		 			
12.2	Номер колесной пары	ы				
12.3	Ориентация неиспрал буксового узла (или оси) по ходу движен	и шейки	4	двих 3 + стор	оона по ходу кения 2 1 -> оона по ходу кения	
12.4	2.4 Дата и код предприятия проведения:					
			Дата проведа		Код предприятия	
	Формирования колес	ной пары				
	Последнего полного освидетельствования	-				
	Последней обточки поверхности катания	я колес				
12.5	2.5 Геометрические параметры колес, мм:					
		Колесс сторс аварий буксової	ны		гивоположное колесо	
	Расстояние между внутренними боковыми поверхностями ободов колес					
	Прокат					
	Толщина обода					
	Толщина гребня					
	Диаметр по кругу катания					
12.6	Неисправности на по	оверхности	и катания	н коле	ec:	
		Колесс сторс неиспра буксової	ЭНЫ АВНОГО	Прог	гивоположное колесо	
	Неравномерный прокат					
	Выщербины					
	Ползуны					



	Навар		
	Прочие		
15	Вибродиагностический конт	оль состояния	лодшипников
15.1	Тип установки		
15.2	Дата изготовления		
15.3	Дата проведения поверки		
		Правая сторона	Левая сторона
15.4	Результаты виброакустического контроля состояния подшипников		
16	Данные о неисправном букс	овом узле:	·
16.1	Изготовитель, поставщик подшипника		
16.2	Состояние корпуса буксы (адаптера)		
17	Оценка состояния буксовог	о узла:	
17.1	Произвести вращение влево-право на 2-3 полных оборота, сдвинув	отсутствие свободного вращения	
	корпус буксы вдоль оси колесной пары на себя и	толчки	
	назад от себя. Повторить три раза, после каждого	заедание	
	перекатывания колесной пары на 120 градусов.	посторонний шум, скрежет	
17.2	Величина осевого перемещения (осевой зазор в подшипнике)		
17.3	Число и состояние болтов M20х60 крепительной крышки и болтов M12 смотровой крышки		
17.4	Состояние торцевого крепления (усилие затяжки)		
17.5	Состояние крепительной и смотровой крышек, а также резиновых уплотнительных элементов (прокладка, кольцо)		
17.6	Состояние лабиринтной части корпуса буксы и		



	лабиринта (лабиринтного кольца, установленного на предподступичной части оси)		
17.7	Выброс смазки на диск и обод колес, вызванный перегревом подшипника		
17.8	Свежий выброс смазки через уплотнения подшипника на кожух		
17.9	Сдвиг корпуса буксы		
17.10	Обрыв болтов торцевого крепления		
17.11	Наличие воды или льда в корпусе буксы и выброс смазки в его переднюю часть		
18	Принятое решение, причина буксового узла	неисправности	I (нагрева)

Дата оформления плана расследования				
""20 г.				
Подписи:				
Руководитель ВРП	МП.			
		Подпись	Ф.И.О.	
Мастер колесно-роликового участка ВРП				
мастер колесно-роликового участка вг т		Подпись	Ф.И.О.	
Представитель ОАО «РЖД»				
предетавитель одо «глуд»		 Подпись	Ф.И.О.	
Представитель вызванного предприятия,				
производившего монтаж буксового подшиг	пника			
или последнее освидетельствование колес	ной пары	_		
		Полпись	фИО	



Приложение 9

Техническое заключение по проверке тормозных приборов

Вагон №Д.Р., К.Р.,	Постр			
Поезд № на станции				
Дата причина отцепки _				
Магистральная часть №	АКП			
неисправность				
Главная часть №	_ АКП			
Неисправность				
Авторежим №	АКП			
неисправность				
Авторегулятор	АКП			
неисправность				
			-	
Заключение				
""20г.				
	Руководитель ВРП			
	т уководитель втт			-
мп.		Подпись	Ф.И.О.	
	ВМ АКП			-
		Подпись	φи∩	
			· ·····e··	
	Представитель ОАО «РЖД»			
	The Head of the He			_
		Подпись	Ф.И.О.	
	_			
	Представитель			_
		Подпись	Ф.И.О.	



Перечень минимальной информации об отцепке вагона

- дата и место отцепки вагона;
- инвентарный номер вагона;
- дата и место изготовления вагона;
- дата и место проведения последнего планового вида ремонта вагона;
- краткая характеристика дефекта, обстоятельства его выявления;
- заводской номер, дата и место изготовления (ремонта, освидетельствования, ревизии) отказавшего узла (детали), имеющего самостоятельную маркировку (колесная пара, надрессорная балка, боковая рама тележки, воздухораспределитель, автосцепка, тяговый хомут и т.д.);
- для неисправных буксовых узлов показания КТСМ и температура, измеренная "Кельвином" с учётом температуры окружающей среды (если производилось), для кассетных подшипников указать производителя;
- дата и место предстоящего расследования причин отцепки вагона (для прибытия представителей заинтересованных лиц).



Приложение 11

Форма	Приложение	Ν2 ВУ-	-41 :	этд			
	Утвер	рждена	OAO	"РЖД"	В	2010	году

Уведомление об отмене рекламационного случая


]на станции		рабо	тниками		
	ж.д.					
по кодам неис	- правностей					
В текущий отц	епочный ремс	онт отцепле:	н вагон N			
постройки		K	леймо		дата	
последний пла	новый ремонт					
		K	леймо		дата	
пробег на мом	ент отцепки		км			
В ходе рассле	дования рекл	памационног	о случая	установле	∋но:	
Работник ваго	нного депо,	ответствен	ный			
за рекламацио	нную работу:					
Начальник ваг	онного депо:	:[



Акт замены узлов и деталей тележки модели 18-100 и их аналогов

Вагон 3	No		дата ТР/						
Заменена позиция:									

Начало (голова) вагона



Пояснения: При замене узла маркировка указывается в следующем порядке: номер БР, маркировка узла по схеме *.

^{*} Маркировка пружин - порядковый номер по схеме, плюс наружной 1, внутренней 2.

